



Компания: NovAtel Inc.

Продукт: обновление микропрограммного обеспечения для плат OEM-V

Версия: 3.020

Дата выпуска: ноябрь 2006

Новая версия МПО 3.020 (октябрь 2006)

Основные изменения по сравнению с версией 3.000 (март 2006):

- Исправлена проблема с сигналом RTS по COM1 в OEMV3/V3G (некорректное исполнение команды RTS FORCEHIGH).
- Активированы порты USB в платах V1 и V2/V2G.
- Активирован порт COM3 в платах V2/V2G.
- Исправлена проблема в платах V3/V3G, связанная с тем, что в сообщении состояния приемника не устанавливались корректные биты в случае, когда антенна отсоединена или в ней происходило короткое замыкание.
- Исправлена проблема в платах V1, связанная с тем, что в сообщении состояния приемника для питания антенны всегда были установлены биты "Not Powered" (нет питания).
- Устранена проблема сбоя работы приемника, которая возникала при отслеживании более 12 GPS спутников в режиме RTK съемки (применимо ко всем платам OEMV).

Обновление версии микропрограммного обеспечения 3.020 **БЕСПЛАТНО** для **ВСЕХ** приемников NovAtel построенных на базе плат OEMV:

- плата OEMV-1
- плата OEMV-2
- плата OEMV-3
- приемник Smart Antenna-V1
- приемник FlexPak-V1
- приемник FlexPak-V2
- приемник ProPak-V3



Обновление версии микропрограммного обеспечения 3.020 можно скачать с сайта компании NovAtel по следующему адресу:

- <http://www.novatel.com/Documents/Downloads/updt3020.exe>

Кроме этого, пользователи могут скачать обновлённые (октябрь 2006) версии руководств пользователя приемников компании NovAtel созданных на базе OEMV в разделе "OEMV Family" со следующей страницы:

- <http://www.novatel.com/support/docupdates.htm>

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или комментарии относительно новой версии внутреннего микропрограммного обеспечения (МПО) или процесса ее загрузки в Ваш приемник OEMV, то просим обращаться в службу технической поддержки научно-производственной компании «GPScom» по следующим контактным линиям:

НПК "GPScom"

109388, Россия, Москва

ул. Полбина, дом 3, строение 1, офисы 8-11

тел. : 8-(495)-232-28-70

факс : 8-(495)-353-77-63

e-mail: support@GPScom.ru

web : www.GPScom.ru